

دارسرايا اربد


أمجد محمد البطاينة

مقدمة
علمًا أن هذا التاريخ لا يمثل أقدم فترة بناء، ويعود النقش لعهد السلطان عبدالحميد الثاني كما يوجد فوق النقش شعار الدولة العثمانية (الشكل ١).
استخدمت في بناء دار السرايا أنواع مختلفة من مادة الحجر الموجودة أصلًا في المنطقة ومن أبرزها الحجر البازلتى حيث تشكل نسبة في البناء ٨٠٪ تقريبًا بالإضافة إلى الحجر الأبيض القاسي والصوانى والجيري.
ليس للمبنى طراز معماري محدد ولا يرجع إلى فترة بناء واحدة وهذا واضح من خلال الاختلافات المعمارية للواجهات والتكونين الداخلي للفضاءات من حيث استخدام تقنيات وعناصر معمارية ومواد بناء وسماكات جدران مختلفة.
يتكون الطابق الأرضي من ستة عقود وصالحة وعشرة غرف

نظراً لظروف مكتب ومتحف آثار إربد الخاصة من حيث أن المبني مستأجر وهو عبارة عن شقق سكنية لا تصلح أن تكون مكتباً أو متحفًا، لذلك وبجهد شخصي من عطوفة مدير عام الآثار الأسبق (الدكتور صفوان التل) استملكت دائرة الآثار العامة بعد جهد وعناء مبني سجن اربد القديم (دار سرايا اربد) رغم أن المبني تراثي وليس أثري وغير محمي بقانون الآثار الأردني، لكنه يكون مكتباً ومتحفًا لمنطقة الشمال نظراً لحاجة شمال الأردن إلى متحف شامل يعكس الحضارات التي تعاقبت على منطقة الشمال من جهة، ومن جهة أخرى فإن فكرة ترميم وتحويل هذا المبني (الذي كانت آخر وظائفه سجنًا) إلى متحف، هي فكرة حضارية تتمشى مع النهج العام المنظور لهذا البلد ويعتبر هذا التوجيه الحكومي سابقة جيدة قد تقود مستقبلاً إلى مشروع قانون لحماية المباني التراثية المميزة.

يتميز هذا المشروع بأهمية خاصة نظراً لثلاثة عوامل رئيسية
أولاً: إن مدينة اربد والتي تعتبر عاصمة لشمال الأردن تتوسط عدد كبير من المواقع الأثرية المهمة، كطبة فحل، وأم قيس، وبيت راس، وقويبة، وتل الحصن، وغيرها.
ثانياً: يقع مبني دار سرايا اربد على تل أثري هام (تل اربد) وقد أجريت فيه تنقيبات أثرية محدودة من قبل جامعة اليرموك نظراً لتوسيع الإستيطان الحديث على معظم أجزائه، كما ذكر التل العديد من الرحالة وعلماء الآثار أمثال البرايت وجлок وميريل وشوماخر ومتمان وغيرهم.
ثالثاً: إن مبني دار السرايا هو أهم وأكبر وأقدم مبني تراثي في المدينة.

وصف المبني
يقع المبني في وسط مدينة إربد على تلها الأثري من الناحية الجنوبية محاط بأربعة شوارع، وتقدر مساحة الأرض المقامة عليها المبني بأربعة آلاف متر مربع (٢٤٠٠٠).
المبني ذو شكل مستطيل مؤلف من طوابقين يمتاز بوجود فناء داخلي كبير (ساحة) وله مدخلان الجنوبي والشمالي، حيث أن المدخل الجنوبي هو الرئيسي ويتميز بضخامته ويعلوه نقش حجري باللغة العربية وعليه تاريخ يعود لسنة ١٣٠٤ هـ /



١. المدخل الجنوبي.

هناك اختلافات بين ما ذُكر في بعض المصادر حول مدينة إربد والمخلفات المعمارية الموجودة على تلها، كما أن الاستيطان الحديث على هذا التل غير الكثير من معالمه المذكور في هذه المصادر مما أوجد نوعاً من اللبس في تحديد تاريخ بناء هذا المبنى خاصه وأنه متعدد الأجزاء في طريقة بنائه. إلا أن وجود نقش في أعلى المدخل الرئيسي الجنوبي للمبنى يحتوي كتابة بالعربية وتاريخ في أسفلها يدل على تاريخ هذه الواجهة أو البوابة بوضعها الحالي وهو عام ١٣٠٤ هـ (١٨٨٦).

ومن خلال التسخين الميداني وتحليل المبنى من الناحيتين الانشائية والمعمارية من حيث تقنية البناء وطرازه العماري والمواد المستخدمة في البناء ونظام الفتحات والشبابيك وطبيعة القصارة سواء الخارجية أو الداخلية وطبيعة الأرضيات الموجودة، تبين أن المبنى قد بني على مراحل، أو أنه مكون من مجموعة أجزاء بعضها يبدو أنه كان مهدماً وأعيد بناء سقف الأجزاء المهدمة منه، وبعضها بني في فترة لاحقة بشكل كامل حتى أن استخدامه من قبل الأمن العام كسجن أضاف عليه بعض الأجزاء الأخرى وبعض الجدران الحديثة. وهذه الأجزاء بنيت في فترات متباينة يصعب تحديد تاريخ أقدمها كما يصعب تطبيق مشاهدات الرحالة القديمي على المبنى حالياً ولكن يمكن تحديد التسلسل في مراحل البناء من حيث الأقدم فالقديم حتى أحدثها.


بالنسبة للتاريخ الموجود في النقش المذكور سابقاً، فليس بالضرورة أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ بناء أقدم أجزاء المبنى

ومستودع ضخم ومدخلين بمساحة ١٤٠٠ م^٢، ويشتمل أيضاً على ساحة داخلية بمساحة ٦٠٠ م^٢ (الشكل ٢). أما الطابق العلوي فيحتوي على ١٦ غرفة بمساحة ١٢٥٠ م^٢ وساحة خارجية مساحتها ٦٠٠ م^٢ (الشكل ٣). ويقدم المبنى حديقة بها مجموعة من الأشجار المختلفة بمساحة ٥٥٠ م^٢ حيث يوجد تحتها قبو بمساحة ٤٥ م^٢ وارتفاع ٧ م، كما يوجد خزان ماء سعته ٢٥ م^٢ وموقف متواضع للسيارات.


تاريخ المبنى

تحددت المصادر والمراجع عن تاريخ الاستيطان في مدينة إربد وتلها الأثري وأهم المباني الموجودة على هذا التل، ورغم وضوح تلك الفترات إلا أن بعض الرحالة الذين زاروا المدينة أمثل شوماخر عام ١٨٩٠ ذكر وجود قلعة ودار السرايا كما كانت تسمى آنذاك، وذكر أن السرايا هي حديثة البناء وأن القلعة قد بنيت من قبل سنان باشا وهي آيلة للسقوط رغم حداثة بنائها، كما وصف دار السرايا والقلعة من حيث أبعادها وأسلوب بنائهما.

ويبدو أن هذه السرايا قد بنيت بعد عام ١٨٥١ م عندما قررت الحكومة العثمانية إحداث وحدة إدارية باسم سنجرق (قضاء) في المنطقة الممتدة بين نهر اليرموك شمالي والزرقاء جنوباً وجعلت لها قائم مقام ومركزه إربد، بعد أن كانت إربد قبل ذلك التاريخ تتبع قضاء عجلون الذي كان مركزه عجلون، وهذا القضاء كان يتبع لواء حوران ومركزه درعاً.



٢. مخطط الطابق الأرضي قبل التحويل.



٢. مخطط الطابق العلوي.

أما عن هذه الوحدات فهي كما يلي:

- مكتب آثار إربد:
- ١- مكتب مدير آثار محافظة إربد.
- ٢- قسم الحضريات وقسم التوعية الأثرية.
- ٣- القسم الهندسي للصيانة والترميم.
- ٤- الديوان.
- ٥- الطباعة.
- ٦- مكتبة.
- ٧- غرفة الاجتماعات.
- ٨- الاستئمالة.
- ٩- تراخيص الأبنية.
- ١٠- الحركة.
- ١١- المقسم.
- ١٢- بو فيه.
- ١٣- دورات صحية.
- ١٤- مستودع حفريات عرضية.

- ب- متحف آثار إربد:
- ١- صالات المتحف.
- ٢- مكتب أمين المتحف.
- ٣- موظفو المتحف.
- ٤- مراقبو المتحف.
- ٥- مختبر صيانة وترميم.

ويؤكّد على هذه الفكرة الجزء الغربي من الطابق الأرضي المحتوي على أقبية ذات سمات جدران كبيرة يصل في بعضها إلى حوالي المترین.

أعمال التوثيق

في عام ١٩٩٤ وبعد استكمال أعمال الاستئمالة لبني دار السرايا لم تكن هناك أية مخطوطات أو وثائق للمبنى، مما دفع الكادر الهندسي للمشروع والتابع لدائرة الآثار العامة إلى إجراء كافة أعمال التوثيق الهندسية منأخذ القياسات ورسم المخطوطات الهندسية والواجهات المعمارية ومخطوطات المناسيب والتصوير، وقام فريق التصوير في الدائرة بتوثيق المبنى بالفيديو حيث استغرقت كافة أعمال التوثيق قرابة الأربعة أشهر.

الفعاليات المطلوبة في المبنى

كانت الفكرة الرئيسية لاستغلال هذا المبنى بعد ترميمه وتجهيزه أن يصبح مكتباً لآثار محافظة إربد في الطابق العلوي ومتحفاً للأثار في الطابق الأرضي ببناءً على طلب دائرة الآثار العامة من الكادر الهندسي للمشروع. وبالطبع ستؤخذ الفعاليات ووحدات العمل الجديدة في هذا المبنى بعين الاعتبار عند توزيعها على المساحات والغرف والقاعات الموجودة فعلياً في المبنى، ضمن مبدأ الأولويات حيث من الممكن دمج بعض الفعاليات لتكون في فراغ معماري واحد إذا اقتضت الحاجة.

وخصوصاً الواجهات الخارجية والداخلية والغرف والعقود
فتبيان ما يلي:

١- بعد أعمال إزالة القصارة عن كامل واجهات المبنى لم تخلو
واجهة من الإضافة أو الهدم، فمثلاً الواجهة الأمامية
(الجنوبية) لا توجد فيها خاصية التماش (الشكلين ٤، ٥).
أما الواجهة الغربية فتمثل على الأقل ست مراحل بناء
مختلفة تعود أولها إلى فترات إسلامية أقدم من الفترة
العثمانية وأخرها إلى أربعين عاماً تقريباً (الشكلين ٧، ٦).
وأخيراً فإن الواجهة الشرقية هي الوحيدة التي تمثل فترة
بناء واحدة وهذا واضح من خلال الطراز المعماري الثابت
 واستخدام الحجر البازلت في كامل الواجهة (الشكلين ٧، ٨).

٢- العثور على فتحات مغلقة من شبابيك وأبواب تحت
القصارة قام الكادر الفني للمشروع بفتحها، وقد ساهمت
في حل مشاكل كثيرة فيما يتعلق بانتقال زوار المتحف من
صالات إلى أخرى (الشكل ٩).

٣- التعرف على أنواع المواد المستخدمة في البناء وأهمها مادة
الحجر حيث استخدم الحجر البازلت بكثرة والحجر
الأبيض بنوعيه القاسي والطري وكذلك الحجر الصوانى.


٦- مستودع للقطع الأثرية.
٧- بو فيه.

٨- غرفة خدمات للمبني (غرف بويلر).
٩- دورات مياه.


ج- وحدة خدمات عامة:
١- دكان المتحف.

٢- هاتف دولي مع صندوق البريد.
٣- غرفة الحراسة.
٤- موقف سيارات.

تنفيذ أعمال هدم وإزالة ضرورية لأعمال الدراسات
بعد أن اكتملت أعمال التوثيق وتحددت الوظيفة المطلوبة
للمبني وهي مكتب آثار إربد في الطابق العلوي ومتحف أثري
في الطابق السفلي، بدأت مرحلة الدراسات لتحويل وتأهيل
المبني على النحو الآتي:
أ- إزالة طبقات القصارة عن واجهات المبني من الخارج
والداخل حيث سميت هذه العملية بعملية سلخ الفناصر
الحديثة والمساعدة لاحقاً وإضفاء الطابع التراثي على المبني



٤. الواجهة الجنوبية والواجهة الشمالية للساحة الداخلية.



٦. الواجهتين الغربية والشرقية.

- بـ- إزالة الأرضيات الإسمنتية الحديثة وتزييل مستوياتها إلى ٨٠ سم في بعض الأحيان وخصوصاً في العقود والاساحة الداخلية حيث تم العثور في بعض المناطق على أرضيات حجرية قديمة أقيمت على حالها.
- جـ- هدم وإزالة بعض الجدران والأسقف الآيلة للسقوط وتأهيل الفضاءات المعمارية الحديثة التي تعيق عمل المتحف مثل الزنازين وخزان ماء قديم مبني فوق مستوى الأرض وجدران

إن اختلاف استخدام مواد البناء وطرق معالجة الحجر ونوع الدقة وحجم الكتل الحجرية وأسلوب البناء كل هذه العوامل ناتجة عن اختلاف فترات البناء.

٤- وجود بعض الإضافات المعمارية الحديثة نسبياً والمبنية من الإسمنت.

٥- لا توجد مادة رابطة (موننة) سوى طبقة ترابية بين فواصل مداميك الحجارة.



٩. فتحة مغلقة في داخل المبني.

وهذا ناتج عن اختلاف فترات البناء (أنظر الشكل ٣) .
ز- وبعد أن إنتهت المراحل السابقة الذكر تنسى لنا (للكادر
الهندسي للمشروع) من فهم أكبر وأعمق للمبني نتيجة
إكتشافات لم تكن معروفة من قبل، وعليه فقد إتخذت




٧. الواجهة الغربية.

من الطوب الإسمنتى تعلو الساحة الرئيسية والوحدات
الصحية القديمة للسجن وغيرها.

د- إزالة الأبواب والشبابيك المعدنية والخشبية، إما لحدثتها
أو لسوء وضعها وإهانتها.

هـ- أنواع الأسقف: تتوزع طرق تسقيف المبني فنجد العقود
البرميلية كما في الصالة رقم (١، ٤، ٥، ٦) والعقود
المتقاطعة مثل صالة رقم (٢) وكذلك الأسقف الخشبية
(غرف رقم ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣) واسقف القرميد
الفرنسي (غرف رقم ٢٠٦، ٢٠٨) والأسقف الإسمنتية
المدعمة بحسور معدنية غرف (١٠١، ١٠٤) مما يدل على
اختلاف فترات البناء.

و- إختلاف سمكافة الجدران واختلاف طرق بنائهما - بعض
جدران المبني ذات سمكافة قليلة نسبياً تصل إلى (٣ سم)
كما هو الحال في الطابق العلوي إلا أنها تصل في بعض
الجدران إلى (٢٠ سم) كما هو الحال في العقود الغربية



٨. الواجهة الشرقية.


التصدعات الطويلة (داخل سقف العقود) نتيجة عدة عوامل منها تركيز الأحمال في مناطق ضعيفة، الأمر الذي احتاج معه صب بلاطة إسمنتية مسلحة لتوزيع الأحمال بشكل أفضل وربط بعض أجزاء المبني، متقدادين وضع أوزان جديدة زائدة وذلك عن طريق تفريغ المنطقة المراد صبها من الردم والطمم والأرضيات الإسمنتية القديمة التي كانت تحت البلاط.

جـ- إضافة جسور معدنية للأسقف: توجد مجموعة من غرف المبني ذات سقف إسمنتي على شكل بلاطة مسلحة ومدعمة من وسطها بجسر معدني ذو مقطع (I)، ولكن كانت الملاحظة أن الجسور المساعدة لتلك الأسقف كانت في حالة تقوس وإلتواء ناجم عن ازدياد الأحمال عليها من جهة وعدم قدرتها على التحمل من جهة أخرى فقمنا بإضافة جسرين آخرين لكل غرفة تتوسط المسافات الموجودة.

دـ- إعادة قصارة داخل الغرف بالكامل وقصارة سقف بعض العقود: أثناء عمل مجسات داخل جدران المبني يتضح لنا إن داخل غرف المبني وتحت طبقة القصارة القديمة لا يوجد كتل حجرية كبيرة بل هي في الغالب زلط حجارة وتراب، الأمر الذي منع أسلوب المعالجة المتبع وهو إظهار مادة الحجر كما هو في خارج المبني (الشكل ١١). لتعزيز القدرة الإنسانية لهذه الجدران كان لا بد من قصاراتها من جديد بعد إدخال كافة البنى التحتية الالزمة والتي سأفصلها فيما بعد.

هـ- حماية المبني من الرطوبة والدلـف: وذلك بتزفيت كافة الأسقف الأفقية المعرضة لمياه الأمطار وبعد عمل الميل اللازمـة باتجاه نقاط تجميع مياه الأمطار.

وـ- تدعيم سقف القرميد للوحدة أـ من المبني: هنالك سقف من القرميد الفرنسي وبمساحة ٤٠٠ م^٢ يعلوه طبقة إسمنتية مسلحة، بسمكـة ١٠ سم تم إضافتها عندما كان المبني لا يزال سجناً، وبمعنى آخر فقد أضيف لهذا الجزء ما يقارب المئة طن من الوزن الزائد، الأمر الذي أصبح يهدـد الدعائم الخشبية الموجودة تحت السقف مباشرة وكان هذا واضحاً من خلال تقوس الدعائم الخشبية فكان أسلوب المعالجة



١١. وجه جدار داخلي.

جملة من الأسس الواجب مراعاتها وهي:


- ١- إن المبني بحاجة إلى صيانة إنشائية وأعمال تقوية وترميم.
- ٢- تحديد تصور شامل لوظائف الغرف والعقود والساسات من أجل وضع البنية التحتية التي تلبي احتياجات المكان.
- ٣- ترميم وإعادة بناء الأجزاء المهدمة والناقصة وإضافة وتحويل أجزاء أخرى بصيغة تناسجم مع وظيفة المبني الجديدة.
- ٤- تحديد مسار زوار المتحف ومن أي صالة سيبدأون الزيارة وكيف سينتهون وإزالة كافة العوائق من هذا المسار.
- ٥- وضع دراسة شافية للبنية التحتية وطرق معالجتها.
- ٦- عمل تصميم للساحة الداخلية بحيث تعمل كصالـة مكشوفة لعرض القطع الأثرية ذات الحجم الكبير والأقل تأثـراً بعوامل الطقس وبنفس الوقت تستقبل فعاليـات ثقافية ليلاً ونهاراً.
- ٧- تفـيد أبواب وشبابيك وبوابـات رئيسـة ذات طابـع تراثـي تلـيق بالمـبني وتوفـير عـناصر الأمـن والـحماية.
- ٨- أعمال البلاط والأرضيات.

مراحل تنفيذ الدراسات

وبعد الأخذ بعين الاعتبار الأسس الواردة في البند (ز) من أعمال الدراسات لا بد من تفصيلها:

- زـ- أعمال الصيانة الإنسانية وأعمال التقوية:
- أـ- أعمال التكـحـيل: قام الفريق الفني للمشروع وبعد إزالة طبقة القصارة عن الجدران الخارجية وتنظيف فواصل الحجارة (بين المداميك) بواسطة الأزاميل والحرارات وتنظيفها لاحقاً بالماء، تم على فواصل المداميك بملـاط تكون عـناصرـه من الشـيدـ والإسـمنتـ الأـبيـضـ ورـملـ السـيلـ ورـملـ أبيـضـ وبنـسبـ مـحدـدةـ لـضـمانـ طـيـنةـ منـاسـبةـ لأـعـمالـ التـكـحـيلـ ذاتـ لـوـنـ مـخـتـارـ بـعـنـاءـ منـ قـبـلـ الكـادـرـ الـهـنـدـسـيـ (الـشكـلـ ١٠ـ).

- بـ- تـفـيدـ بلاطـةـ إـسـمـنـتـيـةـ مـسـلـحةـ: هـنـالـكـ بـعـضـ الغـرـفـ فيـ الطـابـقـ الـعـلـويـ وـتـحـديـداًـ ٢٠٨ـ،ـ ٢٠٩ـ،ـ ٢١٠ـ،ـ ٢١١ـ وـمـبـاـشـرـةـ فوقـ منـطـقـةـ العـقـودـ حيثـ تمـ رـصـدـ مـجـمـوـعـةـ لـأـبـاسـ بـهـاـ منـ



١٠. أعمال التكـحـيلـ.

الضروري لوضع وتصميم البنى التحتية الالازمة (الشكلين ١٢ .٣).


الطابق الأرضي:

- ١- صالة متحف .١
- ٢- صالة متحف .٢
- ٣- صالة متحف .٣
- ٤- صالة متحف .٤
- ٥- صالة متحف .٥
- ٦- صالة متحف .٦
- ٧- صالة متحف .٧
- ٨- موظفو مختبر .١١٢
- ٩- مختبر .١١١

إضافة دعائم خشبية جديدة بالقرب من القديمة
لتساعدها في تخفيف الثقل عنها علماً أن الحل المثالي
يكمن في:


- ١- إزالة الطبقة الاسمنتية المسلحة التي تعلو طبقة القرميد ولكن هذا شبه مستحيل للتتصاق الاسمنت بالقرميد؛
- ٢- إزالة كامل السقف القرميدي وبناء آخر إلا أن التكلفة عالية جداً.

٣- تحديد تصوّر شامل لوظائف فضاءات المبنى:
بناءً على طلب دائرة الآثار العامة بتحويل المبنى إلى مكتب
ومتحف على أن يخصص الطابق العلوى لمكتب الآثار وضمن
الفعاليات المرغوب تواجدها في المبنى وضمن المساحات
المتوفرة فعلياً، قام الفريق الهندسي للمشروع بعمل التوزيع




١٢. المخطط النهائي للطابق الأرضي بعد
أعمال التحويل والتأهيل.

- ١٤- وحدة الرسم (مرسم) .٢١٤
 - ١٥- مكتبة .٢١٥
 - ١٦- غرفة اجتماعات .٢١٦
 - ١٠- وحدة دراسات .١١٠
 - ١١- وحدة دراسات .١٠٩
 - ١٢- وحدة دراسات .١٠٨
 - ١٣- وحدات صحية .١٠٧
 - ١٤- غرفة بويلر .١٠٦
 - ١٥- بوفيه .١٠٥
 - ١٦- موظفو متحف .١٠٣
 - ١٧- موظفو متحف .١٠١
 - ١٨- موظفو متحف .١٠٢
 - ١٩- أمين متحف .١٠٤
 - ٢٠- مستودع قطع أثرية .١١٣
 - ٢١- غرفة حارس .١١٤
 - ٢٢- غرفة تكيف لصالات المتحف .١١٥
 - ٢٣- مقسم .١١٦
 - ٢٤- موقف سيارات .
 - ٢٥- موقف باص.
- الطابق العلوي:**
- ١- قسم دراسات وأبحاث .٢٠١
 - ٢- قسم دراسات وأبحاث .٢٠٢
 - ٣- تصاريح الأبنية .٢٠٣
 - ٤- مأموري آثار .٢٠٤
 - ٥- الاستملاك .٢٠٥
 - ٦- الحركة .٢٠٦
 - ٧- وحدة صحية + بوفيه .٢٠٧
 - ٨- ديوان .٢٠٨
 - ٩- طباعة .٢٠٩
 - ١٠- مفتشين آثار .٢١٠
 - ١١- مفتشين آثار .٢١١
 - ١٢- مفتش آثار إربد .٣١٢
 - ١٣- مهندس الصيانة والترميم .٢١٣
١٣. الجزء الشمالي الشرقي قبل الترميم.






١٤. الجزء الشمالي الشرقي بعد الترميم.



١٦. العقد الشمالي الشرقي بعد إعادة البناء.

يأذلتها بالكامل وإظهار مادة الحجر إضفاء الطابع التراثي الأصلي للمبني، إلا أن بقايا الإسمنت والشيد بقيت عالقة على سطح الحجر وخصوصاً الحجر البازلتى مما دفع الكادر الهندسى بتقرير تقطيف الواجهات مستخدمين القذف الرملى بضغط منخفض.

- بـ- إضافة مجموعة من الأعمال والمتطلبات الجديدة للمبني:
- ١- مختبر صيانة وترميم: القسم الهندسى للصيانة بحاجة إلى إجراء تجارب على خلطات ومواد دراسة وفحص عينات،



١٥. العقد الشمالي الشرقي أثناء عملية الهدم.

- وتأهيله مستخدمين وسائل غير مكلفة من الطوبار والدعائم المعدنية (الشكل ١٦).
- ٣- إعادة بناء أسقف آيلة للسقوط في الغرف ذات الأرقام (١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨) منطقة (سجن النساء سابقًا) بعد هدمها وإعادة بنائها بنفس الأسلوب الذي كانت عليه.
- ٤- تقطيف الواجهات باستخدام القذف الرملى لأن الواجهات الخارجية والداخلية للمبني كانت مغطاة بطبقة سميكه من القصارة الإسمنتية، حيث قام الفريق الفني للمشروع

واقع إنشائي ومعماري يجب أخذه بعين الاعتبار.

١- شبكة الكهرباء: نفذت شبكة الكهرباء مخفية علماً أن معظم جدران المبني ذات واجهة حجرية غير مقصورة وبالتالي لا يمكن استخدامها في التمديدات الرئيسية وتمت التمديدات في الطابق العلوي من خلال السقف الكاذب للمبني. أما صالات المتحف فكانت التمديدات الكهربائية من خلال الأرضيات بحيث تقطع الشبكة كافة إحتياجات المبني التوسعية المستقبلية، وقد غذى التيار الكهربائي لصالات المتحف بساعة منفصلة عن بقية المبني.

٢- الصرف الصحي: ربط المبني بشبكة الصرف الصحي العامة للمدينة من خلال نقطتين الأولى شرق المبني والثانية غرب المبني، وقد استخدمت مواسير بلاستيكية ذات أقطار كبيرة لمنع أية مشاكل مستقبلية.

٣- تصريف مياه الأمطار: من أهم المشاكل التي تواجه المبني هي تسرب مياه الأمطار إلى داخل الجدران والأساسات، وقد قام الفريق الهندسي للمشروع بتصميم شبكة كاملاً للتخلص من مياه الأمطار عن الأسقف والساحة الداخلية إلى خارج المبني.

٤- التدفئة المركزية: اختيرت غرفة البويلر بعنابة فائقة بحيث تتوسط المبني وذلك لرفع كفاءة التدفئة وعدم هدر الطاقة. تم تفريذ شبكة التدفئة خارجية في المكاتب لسبعين الأول لسهولة الصيانة والثاني لعدم وجود متسع تحت البلاط لإخفاء الشبكة وخصوصاً في الطابق العلوي، أما صالات المتحف فقد تم تفريذ شبكة التدفئة باستخدام مواسير بلاستيكية وتحت منسوب البلاط.

٥- شبكة الهاتف: تم ربط جميع غرف المبني بخطوط الهاتف بواحد خطين لكل غرفة إحداها داخلي والآخر يمكن أن يكون خط مباشر. هذا كله من خلال غرفة المقسم الموجودة في الطابق الأرضي.

ز-٦- الساحة الداخلية للمبني:
ساحة مستطيلة الشكل مساحتها ٢٠٠ م٢ تقريباً ذات أرضية إسمنتية مقام بها مجموعة من الغرف الإسمنتية الصغيرة (زنزان إنفرادية) عندما كان المبني سجنًا (أنظر الشكل ١٧). قرر الكادر الهندسي للمشروع استخدام الساحة الداخلية للمبني لعدة فعاليات: أ- كصالة عرض للقطع الأثرية والتي يصعب عرضها في الداخل؛ ب- مكان لاستراحة زوار ورواد المتحف؛ ج- لاستيعاب المعارض الفنية المتقللة؛ د- كصالة مكشوفة لاستيعاب الفعاليات الثقافية والوطنية والاجتماعية والندوات وإمكانية إقامة الحفلات الموسيقية الرسمية ليلاً ونهاراً.

مراحل التنفيذ: تم هدم وإزالة كافة الأرضيات والغرف الإسمنتية الحديثة سالفة الذكر وتم تبليطها بالحجر الأسود مستخدمين أشكال وزخارف إسلامية بالحجر الأبيض كما في الشكل ١٨ وتجهيزها بشبكة إنارة وكشافات وسماعات ووحدات إنارة تراثية وغرفة تحكم ضوئي وصوتي.

بالإضافة لوجود كم هائل من القطع الأثرية والمكونة من مواد مختلفة وهي بحاجة إلى صيانة دورية وترميم، لذا لا بد من وجود مختبر يلبى هذه الحاجات.

٢- الوحدات الصحية والبوفيهات: نظراً لوجود موظفين وزائرين للمتحف ومكتب الآثار فلا بد من وجود وحدات صحية وبوفيهات في الطابقين العلوي والأرضي.

٣- غرفة بويلر: تم استغلال غرفة ضيقة جداً لا تصلح لأن تكون مكتباً يبلغ عرضها أقل من مترين وتتوسط المبني لشغل وظيفة غرفة بويلر.

٤- خزان ماء: نظراً لشح المياه وإنقطاعها المتكرر وحاجة المبني المستمرة للمياه فقد تم استغلال المنطقة الواقعه تحت موقف السيارات لتكون خزان ماء بسعة ٣٢٥ م٣ ومجهز بمضخة كهربائية.

٥- إعادة ترتيب وبناء الأدراج والمدخلين الجنوبي والشمالي بمادة الحجر البازلتى لتتنمشى مع النسق العام للمبني بعد دراسة وافية للمناسيب، علماً أن الأدراج السابقة كانت من مادة الاسمنت.

٦- إعادة ترتيب الأرصفة حول المبني ورفع منسوبها وإعادة بنائها مستخدمين بلاط إسمنتى أسود اللون وبطول ٢٥٠ م طولى تقريباً، وعمل موافق للسيارات ضمن المساحات المتوفرة.

ز-٤- تحديد مسار زوار المتحف وإزالة كافة العوائق: نظراً للوظيفة الجديدة للطابق الأرضي كمتحف أثري، كان من الضروري ملائمة المبني وتأهيله وخصوصاً تحديد مسار زوار المتحف.


كما ذكر سابقاً فقد عُثر تحت طبقات القصارة على بوابات وشبائك ساهمت بعد فتحها بسهولة فتح القضاءات على بعضها البعض، مما يسهل على الزائر التقل براحة من فضاء إلى آخر وتعزيز الفلسفة التي تبناها مهندسو المشروع والمتمثلة بأن تكون زيارة الزائر على شكل دائرة مكتملة وعدم الرجوع من نفس المكان للخروج إلى مكان آخر، فكانت الفكرة أن يدخل الزائر من البوابة الرئيسية (الجنوبية) ويعدها يدخل أولى صالات المتحف رقم (١) ثم (٢، ٣، ٤)، لينتهي بصالات رقم (٧) علماً أنه تم إستخدام بوابة بين الصالاتين (٥، ٦) لم تكن موجودة أصلاً وفتح بوابة بين الصالاتين (١، ٢) وفتح بوابة صالة (٦). وبعد الانتهاء من زيارة آخر صالة يخرج الزائر إلى الساحة الداخلية للمبني والتي بدورها تمثل صالة عرض مكشوفة للقطع الأثرية ذات الحجم الكبير (أنظر الشكل ١٢).

ز-٥- البنى التحتية للمبني وطرق تنفيذها: عندما استملكت دائرة الآثار العامة المبني كان يفتقر للبنى التحتية فمثلاً لا توجد شبكة صرف صحي بل كانت عبارة عن حفرة إمتصاصية، كذلك شبكة الكهرباء عبارة عن بعض الأسلاك المركبة خارجياً على الجدران وبحالة سيئة ولا توجد شبكة لتصريف مياه الأمطار.

درست البنى التحتية على ضوء الفعاليات الجديدة ووجود



١٧. الساحة الداخلية قبل الترميم.



١٨. الساحة الداخلية بعد الترميم.



١٩. شبابيك في الطابق العلوي قبل الترميم.

ز-٧- تصميم وتنفيذ أبواب وشبابيك وبوابات رئيسة ذات طابع تراثي:

في السابق كانت أبواب وشبابيك المبنى مهترئة بعضها أصلي من الخشب وأخرى من الحديد ذات تصاميم لا تسجم مع المبنى بالإضافة إلى الكثير من الشبابيك والأبواب المغلقة كون المبنى كان سجنًا.

أ- تمت دراسة وافية للشبابيك والأبواب التراثية القديمة المستخدمة في المبنى وإعادة صنعها من قبل نجارين متخصصين لكافحة أعمال المنجور في المبنى مع بعض التعديلات الطفيفة فمثلاً في غرفة رقم (٢١٢، ٢١٣) حيث كانت الأعمدة الحجرية مغطاة بألواح من الخشب (الشكل ١٩)، وقد تم إظهارها بالتصميم الجديد (الشكل ٢٠).

ب- البوابات الرئيسية: كانت حديثة مصنوعة من الحديد لا

باقي أرجاء المبنى تم خلع الأرضيات الإسمنتية والتبيط مكانها كما في صالات المتحف والساحة الرئيسية والطابق العلوي (الشكل ٢٢).

كادر المشروع

أ- الكادر الفني والعمالة: العمالة والفنين على السواء هم أردنيون تم تدريبيهم من قبل مهندسي المشروع ومن ثم أوكل إليهم أمر التنفيذ.

بـ- الكادر الهندسي لمشروع ترميم دار السرايا (إربد): الكادر من ضمن موظفي دائرة الآثار العامة وهم: المهندس العماري يونس المؤمني، والمهندس المعماري متذر دهش، والمهندس المعماري أمجد البطاينة. وجميعهم لديهم الخبرة الكافية في موضوع الصيانة والترميم وإعادة وتأهيل المباني التراثية من خلال التخصص الأساسي (هندسة معمارية) وكذلك من خلال الدورات والمؤتمرات والمهتمات العلمية التي شاركوا فيها.

لقد كان أكبر إثراء للعمل الهندسي في المشروع هو تبلور الرأي ومناقشه ودراسته دراسة وافية من قبل ثلاثة مهندسين قبل البدء بأعمال التنفيذ الأمر الذي نجم عنه إخراج وإظهار المبنى بأفضل صورة وشكل، ونحن نفتخر ونعتز بهذه التجربة وبنتائجها.

أمجد محمد البطاينة
دائرة الآثار العامة



٢٠. الشبابيك بعد إزالة الألواح الخشبية لإظهار الأعمدة الحجرية.
تسجّم مع المبني فقد تم كذلك تصميم وتنفيذ بوابات تليق بالمبني وتوفّر عنصر الحماية (انظر الشكل ١).

ز-٨- أعمال البلاط والأرضيات:

لسوء الحظ فإنّ أرضيات المبني في الغالب غير أصلية وهي عبارة عن أرضيات أسمنتية أو مبلطة ببلاط الموزايكو وبحالة سيئة عدا بعض الغرف (٢١٢، ٢١٣) المبلطة ببلاط تراثي بحالة جيدة، كما يوجد بلاط حجري في غرفة (٢٠٣) والممر المحاذي لها. كما يوجد في الطابق السفلي ممر مبلط بالحجر البازلتى الغشيم (غير المشذب) والذي عثر عليه تحت ثلاثة طبقات من الأرضيات الإسمنتية (الشكل ٢١). وكما في



٢١. أرضية أسمنتية حديثة تمت إزالتها.



٢٢. البلاط الحجري.

