

## الصيانة والترميم

إعداد : حسين قنديل

الحدود الشمالية الشرقية المحاذية لفندق فيلادلفيا موقف سيارات الزرقاء لوقيس لاعتداءات الناجمة من تلك الجهات ، سيماء بعد ان تم تنفيذ مشروع سقف السيل .

٢ - اقامة حواجز حديدية على امتداد طول الحدود الشرقية والغربية للمدرج .

٣ - وضع ثلاثة بوابات حديدية على المدخل الرئيسية للمدرج ، تفلق اثناء الليل وتفتح اثناء النهار للمحافظة على نظافة المدرج الداخلية .

٤ - تنظيف الطمم من ساحة الاوديون .

### ب - جبل القلعة :-

تقسم الصيانة والترميم الى ثلاثة اقسام :

#### ١ - القصر الاموي :-

لقد تم اجراء حفريات اثرية بالتعاون مع المتحف الوطني بمدريد ، في القسم الشرقي من القصر للبحث عن حجارة القصر واستعمالها لاغراض الترميم وكذلك لمعرفة التاريخ الدقيق للقصر من خلال هذه الحفريات .

كما تمت ازالة بعض المداميك الحجرية من الجهة الشمالية بعد تصويرها وترميدها تمديدا لاعادتها الى مكانها الاصلي . واستبدال التالف منها بحجارة جديدة ، وذلك بعد تقوية المداميك الحجرية السفلية وحقنها بواسطة السائل الاسمنتى .

#### ٢ - منطقة المعبد :-

نظرا للاهمية ترميم المعبد فقد برزت اعادة بناء بعض الواجهات المهدومة ، ومما شجع على ذلك هو وجود هذه الحجارة مبعثرة في الساحة الامامية للمعبد ، والتي يمكن بعد فرزها وتصنيفها وترقيتها ان يعاد بناؤها وبالفعل فقد بدأء بالمرحلة الاولى وهي عملية

ان الاعمال التي قامت الدائرة بتنفيذها خلال عام ١٩٧٨ ما هي الا عملية استمرارية للاعمال التي نفذت خلال السنوات الماضية باعتبارها وحدة واحدة لا يمكن الفصل بينها وهذه الاعمال هي :

١ - مشاريع لترميم الاثار واعادتها الى ما كانت عليه .

ب - مشاريع محطة بالاثار لصيانتها والمحافظة عليها من العوامل الطبيعية ، بتحويل او تحديد مجرى السيول ، وبناء الجدران الافتتاحية ، او بناء المظلات الواقية فوق الفسيفساء .

ج - مشروع لصيانة الاثار من تعديات الافراد والمواشي ، باستكمالها واقامة الحواجز الشائكة فوق حدود الاراضي المحظوظة بالاثار والمحافظة عليها .

اما المبالغ التي رصدت لتنفيذ مشاريع الصيانة والترميم فقد وزعت على المناطق الاثرية المختلفة في جميع ارجاء المملكة وفقا لخطط العمل التي وضعت لهذه الغاية . وقد تفاوت حجم المشاريع في المناطق التي شملتها اعمال الصيانة بما لاهمية ترميم الاثار .

وفيمما يلي المشاريع التي قامت الدائرة بشنفيذها خلال عام ١٩٧٨ :

#### ١ - محافظة العاصمة :-

##### ١ - المسرح الروماني والاوديون :-

نظرا للاهمية الكبيرة التي يتمتعان بها باعتبارهما من ابرز الموجودات في قلب العاصمة عمان ، فقد رأت الدائرة ضرورة تأمين الحماية الكافية لهما بالاعمال الدورية والمستمرة لحفظها على نظافتهما وتجميلهما .

وبناء على ذلك فقد تمت الاعمال التالية :

١ - بناء جدران اسمنتية على طول امتداد

وتحليل مداميكه الحجرية للحفاظ عليه .  
٢ - خربة سار / الواقعة قرب المدرسة الصناعية :

وهي عبارة عن تل اثري كبير يحتوي على ابنية من الحجارة المشدبة بالإضافة الى العديد من الآثار كالابار والبرك والمقابر . ونتيجة لارتفاع اثمان الاراضي في تلك المنطقة ومحاوله المجاورين اقتطاع اجزاء من الاراضي الاثرية وضمهما الى املاكم الخاصه فقد اتخذت الاجراءات التالية :

- ١ - اعادة تحديد المنطقة الاثرية بالتعاون مع مديرية الاراضي والمساحة ، وثبتت حدودها .
- ٢ - احاطة المنطقة بسلك شائك ، وبناء اعمدة من الاسمنت المسلح على مسافات متقاربة .
- ٣ - اجراء تنظيف للابنية الاثرية القائمة في قمة التل .

٣ - عراق الامير / قصر العبد : -  
ان عملية ترميم وصيانة هذا القصر تعتبر من الامور الصعبه والمكلفة جدا ، لكونه مبني من الحجارة الكبيرة الضخمة ، التي يتطلب رفعها اليات ضخمة ، بالإضافة الى تشغيل العديد من الابدي العاملة والفنية لإجراء المزيد من الحفريات الاثرية للكشف عن التفصيلات الداخلية للقصر ، ومعرفة المراحل التاريخية التي مر بها والاغراض التي بني من اجلها . ولازالت الاكوام الكبيرة من الطم المحيطة بالقصر والتي نتجت عن الحفريات الاثرية التي جرت قبل سنوات بحيث أصبحت تحجب القصر عن الانظار . لذلك وضعت الدائرة منذ سنتين خطة لتنفيذ ترميم هذا القصر وسيستمر العمل في هذا المشروع في السنوات القادمة . وقد تم انجاز الخطوات التالية :

- ١ - اجراء حفريات اثرية شملت داخل القصر وخارجيه ، وسوف تستمر هذه الحفريات خلال السنوات القادمة .
- ٢ - ازالة الطم واكوفم الارتبة التي كانت تحجب القصر .

الفرز والتصنيف والترقيم لهذه الحجارة وترتيبها حسب اولوية البناء . كما يوشر بعملية البناء حيث تم بناء مدمماكين من هذه الحجارة ، ووضع قواعد الاعمدة الضخمة الموجوة على جانبي المدخل الرئيسي للمعبد في اماكنها الاصلية ، وسوف يستمر العمل خلال العام القادم .

كما تم ترميم وصيانة بعض الابنية الحجرية التي تقع خلف المعبد مباشرة ، حيث تمت تقوية اسasات هذه الابنية وتحليل المداهيك الحجرية وتحشيه الفراغات الحاصلة بين المداميك . وقد تمت المحافظة على حدود القسم الشرقي من القلعة ، باحاطته بسياج شائك نظرا لاحتواء هذا القسم على اغلبية الآثار الظاهرة علاوة على الاعمال الدورية المستمرة التي تقوم بها الدائرة سنويا بازالة الاعشاب التي يسبب بقاوتها خطرا على الابنية وطمس الاثار .

#### ج - وادي السير :

#### ١ - فسيفساء الصويفية :

نتيجة لاعتداءات المتكررة على حدود الكنيسة البيزنطية ( والتي قامت الدائرة ببناء مظلة واقية فوق الفسيفساء خلال السنوات الماضية ) ونتيجة للتوسيع العمراني الذي امتد الى منطقة الاثار بحيث اصبح ملاصقا لمبنى الكنيسة الالكترونية . فقد ادى ذلك الى اغلاق المدخل الرئيسي من جراء ارتفاع البناء بحيث اصبح من الصعبه زياره الموقع . وللمحافظة على حدود الاثار وتأمين الراحة التامة لزوارها من جهة اخرى ، فقد قامت الدائرة باتخاذ الاجراءات التالية :

- ١ - اجراء حفرية اثرية في الجهة الشمالية لمبنى الكنيسة للتاكيد من خلوها من الاثار قبل المباشرة في بناء جدار اسمنتي لتلك الجهة .
- ٢ - شق شارع في الجهة الشرقية لتسهيل عملية الوصول الى الكنيسة عوضا عن المدخل السابق والذي اغلق من جراء الزحف العمراني وانتشار العديد من المباني .

- ٣ - بناء اسوار من الاسمنت المسلح على جميع حدود الكنيسة من جهاتها الاربعه .
- ٤ - صيانة وتقوية الجدار الاصلي للكنيسة

٢ - تنظيف بعض الغرف الداخلية للقصر والواقعة في الجهة الشمالية . ولا يزال العديد من هذه الغرف بحاجة إلى المزيد من التنظيف ، لابراز معالم القصر الداخلية .

### ج - قصر السُّلْ : -

يقع هذا القصر على مسافة ١٣ كيلو متر شمالي قصر الأزرق وقد ثبتت جميع حدود المنطقة الأثرية وتم احاطتها بسلك شائك خوفاً عليها من التعديات .

### ٣ - محافظة الكرك : -

#### ١ - قلعة الكرك : -

١ - تم تنظيف بعض الأقبية الداخلية .

٢ - هدم البيوت الحديثة المقامة فوق سور القلعة الشرقي والتي كانت تشوّه المنطقة الأثرية .

٣ - دعم وتأهيل بناء جزء من السور الشرقي للقلعة ومعالجة تصريف المياه ومنع تسربها إلى أساسات السور .

#### ب - باب الذراع : -

تم وضع سلك شائك على حدود المنطقة الأثرية للمحافظة على الحفريات الأثرية التي تجري بالواقع .

#### محافظة معان : -

### ١ - قلعة الشوبك : -

نظراً لأهمية القلعة من الناحية الأثرية والسياحية ولا ظهار معالمها التاريخية ، فقد شرعت الدائرة في هدم جميع البيوت الحديثة التي بنيت في القلعة وتم ترميم وصيانة عدد المباني القديمة في الداخل والتي تعرضت للهدم من جراء الثلوج .

وستستمر أعمال الصيانة في السنوات القادمة وذلك بالتعاون مع خبير في الترميم أو فدته وزارة تنمية ما وراء البحار البريطانية .

هدم جميع البيوت الحديثة بعد أن تم استملاكها والتي كانت تحيط بالقصر بحيث أصبح الان في وضع يسهل مشاهدته من مسافات بعيدة .

ج - تصوير وترميم جميع الحجارة الأثرية الضخمة والتي كانت مبعثرة ومتراكمة فوق بعضها البعض ، وفرزها وتجميعها في مكان واحد ليسهل العمل عند إعادةها إلى أماكنها الأصلية .

### ٢ - القصور الصحراوية : -

#### ١ - قصر الطوبية الإسلامي : -

وهو أحد القصور الإسلامية الهامة في الصحراءالأردنية والذي يرجع تاريخه إلى الفترة الاموية والذي يحتاج إلى صيانة وترميم لمدة سنوات طويلة . لأن القصر تهدم من جراء مياه السيول التي جرفت معظم المداميك الحجرية السفلية التي يرتكز عليها بناء القصر المكون من الطوب ، فكان لا بد من اتخاذ خطوة سريعة وعاجلة للدعم أساسات القصر ، وإيجاد الحلول المناسبة للحلولة دون تدفق المياه . وبالفعل تم تنفيذ مشروع إنقاذ القصر وشملت اعمال الإنقاذ ما يلي :

١ - بناء سد ترابي لمنع تدفق المياه لمنطقة القصر .

٢ - تنظيف وحفر أساسات القصر وصبها بالاسمنت ، وال المباشرة في بناء المداميك الحجرية المفقودة واستبدالها بحجارة جديدة للدعم جميع واجهات القصر ، لكي لاتنهدم وتندثر .

٣ - تنظيف بعض الغرف الداخلية للقصر من جراء الطمم المتراكم نتيجة للهدم الذي أصاب القصر ، حيث بلغ ارتفاع الطمم في بعض الغرف حوالي مترين تقريباً .

#### ب - قصر الأزرق : -

١ - ترميم وصيانة الزاوية الشمالية التي تعرضت للهدم من جراء العوامل الطبيعية ، حيث تم دعم أساسات هذه الزاوية خشبة ان تؤدي إلى هدم المزيد من واجهات القصر الملائقة لها

## ٥ - قلعة العقبة : -

ان قلعة العقبة تحظى باهتمام خاص لارتباطها الوثيق بتاريخ العرب «الحديث» ، اذ كانت مقراً لقيادة المغفور له الشريف حسين رائد الثورة العربية الكبرى ، ولها تاريخ طويل حيث بناها السلطان قنصوه الغوري زمن المماليك لتكون خاناً وأستراحة للحجاج على طريق السعودية .

وقد قامت دائرة الآثار العامة بترميم وصيانة الجدار الامامي للقلعة وتفويته لايقاف التصدعات التي حدثت فيه . ووضعت الدائرة خطة لترميم هذه القلعة بالتعاون مع وزارة الثقافة في جمهورية تركيا الاسلامية .

## ٦ - محافظة اربد : -

### ١ - قلعة الريض : -

تم ترميم بعض اجزاء هذه القلعة بالتعاون مع وزارة التنمية البريطانية التي اولت خبراً بهذه الغاية . وستستمر اعمال الترميم والصيانة في السنوات القادمة .

### ب - ام قيس : -

تم ترميم بعض اجزاء المدرج الروماني الغربي

والكنيسة البيزنطية والمقدمة الرومانية . وكذلك صيانة مكتب الآثار ومقر البعثة الاثرية العاملة هناك .

### ج - طبقة فحل : -

١ - نظراً للزحف العمراني الذي اخذ يهدد منطقة الآثار ونتيجة لتوسيع الشاريع الزراعية في منطقة الاغوار فقد تم ما يلي :

١ - المحافظة على حدود المنطقة الاثرية بوضع حواجز من الاسلاك الشائكة على جميع حدود المنطقة الاثرية .

٢ - صيانة وترميم بعض واجهات الابنية الاثرية المهددة وتقويتها .

### ٧ - منطقة مادبا : -

١ - تم تنظيف الشارع الروماني القديم من الطمم .

ب - تنظيف مستمر للمواقع الاثرية التي تكثر فيها الفسิفساء بازالة الاعشاب النامية بداخليها وحولها ، وصيانة وترميم اللوحات التي تتعرض للتتصدع والانهيار .