

تقرير أولي عن مشروع ترميم واعادة بناء المسرح الغربي في أم قيس لعام ١٩٩٢

إعداد: وجيه كراسنة ومنذرالدهش

المسرح للمساعدة في اعمال التأريخ (انظر
شكل ٧).

- بـ- تقسيم المسرح الى اربعة عشر جزءاً لأغراض
التصنيف.
- جـ- البدء بأعمال الترقيم والوصف المعماري
للحجارة المزد اعادة بنائها.
- دـ- البدء بأعمال الرسم للتفاصيل المعمارية
للمسرح، كالداخل والاقبية والاقواص والمقاعد
والجداران والادراج وغيرها.
- هـ- البدء بعملية اخلاء الحجارة المرقمة والموصفة
لأجزاء المسرح الى الساحة المخصصة لذلك
وترتيبها حسب تسلسل ارقامها.
- وـ- انشاء وحدة بحث ودراسات للمساعدة في
اعمال التحليل الاثري والمعماري للمسرح من
خلال الدراسات المقارنة مع مسارح اخرى.
- زـ- توثيق المراحل كافة باسلوب علمي، وتجهيز
تقارير دورية.

- حـ- حفر مربعات تنظيفية داخل اقبية المسرح، مربع
رقم (III) ومربع رقم (IV)، (انظر شكل رقم
٧).
- ٤- استغلال ايام الشتاء لرسم المسودات للتفاصيل
المعمارية وتحبيرها وتمكين اعمال البحث
والدراسات الضرورية (انظر الرسومات المعدة).
- ٥- ادخال البيانات المتعلقة بمقاسات الحجارة ووصفها
في الكومبيوتر لتصنيفها والرجوع اليها عند البدء
باعمال اعادة البناء (علمـا ان المعهد الالماني
سيقوم بهذا العمل).
- ٦- سيتم حفر الأوركسترا ومنطقة الاسكينيا مع مطلع
عام ١٩٩٣.
- ٧- سيتم تجهيز مخططات كاملة للمسرح للبدء بأعمال
اعادة البناء.

تاريخ البحث الاثري لموقع أم قيس الاثري (منذر
الدهش)
ان اول من زار موقع أم قيس الاثري (جدارا)، هو
العالم سيتزن (Seetzen) عام ١٨٠٦، وقد عرف
سيتزن الآثار الباقية في هذه القرية على أنها المدينة
القديمة المسماة جدارا، وفي عام ١٨٨٦ قام شوماخر

مقدمة

لم يتعرض المسرح الغربي في أم قيس الى دراسات
أو إجراء حفريات منتظمة أو أعمال ترميم سابقة سوى
بعض المحسات الصغيرة التي قامت بها الباحثة
الألمانية لوكس (Lux) في النصف الاول من عام
١٩٩٢ (انظر تقريرها الاولى في هذا المجلد)، ولم
تجر أية أعمال رسم او تحليل معماري لهذا المسرح من
قبل.

يعتبر العمل الذي تقوم به دائرة الآثار العامة الان
بالتعاون مع المعهد البروتستانتي الالماني للآثار في
هذا المسرح هو أول عمل ودراسة منتظمة لإعادة بناء
اجزائه المتهدمة، ويقوم حاليا على دراسة وتوثيق كافة
مراحل المشروع بالإضافة الى إعداد مخططات تفصيلية
لهذا المسرح فريق وطني مكون من مجموعة من
مفتشي الآثار والمهندسين في دائرة الآثار العامة،
وسيتحقق مجموعة من المتخصصين الالمان الى العمل
في المستقبل.

وقد عمل في المشروع مجموعة من العمال الفنيين
بعضهم ما زال في المشروع وهم عدنان النقاش، سلامه
فياض، احمد خلوف، محمود ملكاوي، ضياء
الطاولبه، عماد عبيادات، نهاد الروسان، لينا خريس
ومحمود العكش، وهنا تجدر الاشارة الى ان وجود
مجموعة من العمال الفنيين في المشروع والدارسين
بعضهم لعلم الآثار مثل عدنان عقلة النقاش وسلامه
فياض والرسام محمود العكش قد ساعد المشرف
الأثري والمشرف الهندسي على تنفيذ خطة العمل
الموضوعة بإسلوب علمي ودقيق.


تسلسل الاعمال في مشروع ترميم المسرح الغربي في
أم قيس
ابتدأ العمل في المشروع بتاريخ ١٩٩٢-٧-٩ وفق
التسلسل التالي:

- ١- أعمال التنظيفات وتجهيز الموقع.
- ٢- عمل اجتماع للاتفاق على خطة العمل وتوزيع
المهام وتحديد كادر المشروع من العمال والعمال
الفنين.
- ٣- البدء بالعمل ضمن المسارات التالية:
 - أ- حفر مجسدين اختباريين في موقعين مختلفين من


النهرين، الا ان هذه الطقوس والاحتفالات اخذت بعداً معمارياً واضحاً واصبح لها مكاناً خاصاً تقام به الاحتفالات في المدينة مع بدايات القرن السادس قبل الميلاد (Brockett 1977: 15-32).

ويعتبر مسرح ثوريكوس اقدم المسارح الاغريقية التي تم الكشف عنها في جزيرة كريت ويعود الى بدايات القرن السادس قبل الميلاد (شكل ١)، أما مسرح ديونيسوس (Dionysus) والمبني على حافة الأكروبولس في أثينا (شكل ٢)، فقد بني الجزء الأول منه وهو الاوركسترا في نهاية القرن السادس ق.م. ويتوسط هذه الساحة مذبح الاله ديونيسوس (Brockett 1977: 32).

وعن أسباب ظهور المسارح يقول اوسكار بروكيت (Oscar Brockett) أن هناك ثمة نظريات ناقشت



شكل (١) مخطط مسرح ثوريكوس (Bieber 1961: 57).



شكل (٢) مخطط مسرح ديونيسوس في أثينا (Brockett 1977: 35).

(Schumacher) بعمل مسح أثري لأم قيس وتحديداً في المنطقة العليا (الأكروبولس)، وأعد مخططاً لموقعها مبيناً عليه الآثار الظاهرة فوق سطح الأرض مثل المسرح الشمالي والمسرح الغربي وسور المدينة وبعض الإبراج فيه وشارع الأعمدة وغيرها، وقد أجريت عدة حفريات في الموقع، حيث اجرى ميتمان ولوكس (Mittman and Lux) حفريات في منطقة الحمام عام ١٩٥٩، وفي عام ١٩٦٩ عمل بيرت ديفريز (B. de Vries) على تنظيف أحد القبور الرومانية، وقد أجرى مسح أثري للموقع من قبل بعثة المانية عام ١٩٧٤ (Nielsen et al. 1990: 597 - 605).


ومن عام ١٩٧٦ إلى ١٩٨٠ اجريت عدة حفريات برئاسة لو克斯 (U. Lux) في المنطقة I شمال المسرح الغربي، ومن عام ١٩٧٧ إلى ١٩٨٣ اجريت عدة حفريات من قبل فريق دينماركي برئاسة هولمز نيلسن (H. Nielsen)، وقد تركزت معظم هذه الحفريات على منطقة البازيليكا، أما في عام ١٩٨٦ ففقد قام ثوماس فيبر (Thomas Weber) بعمل مسح لتنشيط الموقع على شبكة مساحية لأغراض الحفريات (Nielsen et al. 1990: 597-613).

ويتبين مما تقدم من الحفريات والاعمال التي أجريت في الموقع أن مسرحي أم قيس الشمالي والغربي لم يحظيا بشيء من هذه الاعمال، وقد اقتصر الحديث على هذين المسرحين ووصف بسيط لهما، ويعتبر مشروع إعادة بناء وترميم مسرح أم قيس الغربي والذي بوشر العمل فيه قبل مدة ويشرف على اعماله لجنة اشراف مكونة من مشرف هندسي ومشرف أثري بالإضافة إلى مشرف اداري، هو اول الاعمال المنظمة في هذا المسرح.

دراسة عن المسارح وتطورها (منذر الدھش)

نبذة عن بدايات وتطور المسرح
المسرح من الناحية المعمارية قبل أن يأخذ شكله المتتطور في الفترة الرومانية كان قد أخذ شكلاً بداياتاً في الفترة الاغريقية، وبالرغم من ان فكرة القيام ببعض الطقوس والاحتفالات المرتبطة بالآلهة والتضمنة انتقال شخصيات وادواراً اسطورية وتغيير اشكال الوجوه ولبس الاقنعة تعود الى فترات قديمة سبقت الفترة الاغريقية عند الفراعنة المصريين وفي بلاد ما بين

الاسكينيا (Skene) التي جاءت مبنية على طابقين، وقد جاء شكل الاوركسترا شبه دائري، وارتفعت المنصة عن الاوركسترا (شكل ٣). وقد أخذ مسرح ديونيسوس شكله الكلاسيكي ما بين القرن الثالث والقرن الاول قبل الميلاد (Fletcher 1975: 243; Russell 1980: 33).



شكل (٣) مخطط مسرح اپيداuros (Robertson 1974: 165).

ومن الأمثلة على المسارح الهلينستية تلك الموجودة في بيريني وأوروبيوس وديلوس وابيداuros وأفيوسوس وسيكيون وبرغامون وكورنثيا والاسكندرية، وتراوحت سعة المسرح من ٣٠٠٠ متفرج في مسرح أوروبيوس إلى ٢٥٠٠٠ متفرج في مسرح أفيوسوس والذي ظهر فيه شكل الاوركسترا واضحاً بالشكل شبه الدائري، وقد تطور بناء المسرح في الفترة ما بعد ٣٠٠ ق.م.، ويعتقد أن التغير أصبح واضحاً مع عام ١٥٠ ق.م. (Brockett 1977: 41-45).

المسرح في الفترة الرومانية

اما في الفترة الرومانية (٦٣ ق.م.-٣٢٤ ق.م.)، فقد اخذت المسارح بعدها آخر، وبالرغم من أن الرومان تأثروا إبان الفترة الهلينستية بالحضارة الاغريقية، ورغم أن معرفتهم للدراما كجزء من حياتهم كانت في حدود عام ٢٤٠ ق.م..، الا أنه لم يبن مسرحاً رومانياً متكاملاً قبل عام ٥٥ ق.م..، حيث بني مسرح بومبي في روما في عهد الامبراطور بومبي (Brockett 1977: 62-63).

ومزايا المسرح الروماني مختلفة عن المسرح اليوناني؛ إذ أن المسرح الروماني جاء بناءً متكاملاً

بدايات ظهور المسرح واكثرها موضوعية تلك التي تقول أن نشوء المسرح كان مرتبطة بالطقوس والاعتقادات الدينية والاساطير، ويعتبر الانثروبولوجي الانجليزي (Sir James Frazer) هو صاحب هذه النظرية واكثر العلماء الذين اهتموا بهذا الموضوع في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (Brockett 1977: 3-4).

ومعظم الذين درسوا المسرح الاغريقية او الرومانية يؤكدون على ان اسباب نشوء المسرح هي الطقوس الدينية والاساطير والتي نسجت قصص عن الآلهة وتم سردها للناس باسلوب التمثيل البدائي (الحديدي ١٩٧٤: ٣٣-٣٥؛ الفخراني ١٩٦٨: ٦٠؛ Robertson: 1974: 163-174؛ Fletcher 1975: 240-243).

المسرح في الفترة الاغريقية

يعتبر المسرح الاغريقي هو المسرح الام، وكما يقول شكري عبد الوهاب أن المسرح الاغريقي نشاً وبدأ مع الدين وترعرع في أحضان المعبد، وقد جاء بناء المسرح إلى جوار المعبد، وكانت ساحة المسرح (الاوركسترا) الدائرية الشكل تحوي مذبحاً لأنفة النماء والرياح Breve and Gruben (١٩٨٧: ٦-٨؛ 1963: 115).

والمسرح الاغريقي بني على المنحدرات المائلة بجانب المدينة أو بداخلها، وتطور وأخذ شكله النهائي في القرن الخامس ق.م.، وأول الأجزاء المعمارية ظهوراً هي الاوركسترا التي أخذت شكلاً دائرياً كما هو واضح في مسرح ديونيسوس في أثينا، وكان يتوسط هذه الساحة مذبح الآلهة، ثم تطور هذا المسرح فيما بعد ليضم أجزاء المسرح الاغريقي الثلاثة وهي الاوركسترا (Orchestra) والمدرج مكان جلوس المترجين (Cavea) ومكان التمثيل (Skene) (Russell 1980: 22-33؛ Breve and Gruben 1963: 115).

المسرح في الفترة الهلينستية

اما خلال الفترة الهلينستية (٦٣-٣٢٤ ق.م.)، فقد طرأت تطورات على المسرح الاغريقي في ظل انتشار الدولة وتعدد الثقافات؛ حيث ظهر ما يسمى البروسكينيوم (Proscenium) كمكان للتمثيل أمام


دولة الانباط عام ١٠٦ ميلادي (الفخراني ١٩٦٩: ٨٤؛ الحديدي ١٩٧٤: ٣١-٣٢).

والملاحظ ان المسارح الموجودة في الشرق والبالغ عددها الاربعين مسرحاً تقريباً، لا يعود بناء أي منها الى الفترة الهلينستية (٣٣٢-٦٣ ق.م.)، بينما كثرت المسارح الهلينستية في آسيا الصغرى، وقد يعود سبب ذلك الى ان الشعوب في الشرق لم تكن تتذوق المسرحيات اليونانية بتنوعها الجدية والمأساوية والهزلية، ولم يكن هناك جاليات يونانية كافية حتى يكون لها تأثير او قدرة على نشر الوعي المسرحي (فريزول ١٩٥٢: ١٥٨؛ الحديدي ١٩٧٤: ٣٢)، وقد وجد في لبنان خمسة مسارح وفي سوريا سبعة عشر مسرحاً وفي الاردن ثلاثة عشر مسرحاً أما في فلسطين فقد وجد سبعة مسارح (الحديدي ١٩٧٤: ٢٣-٣٦).

وقد جاء المدرج النصف دائري في المسرح الروماني في الشرق متلحاً مع المنصة الزخرفية ليؤلف معها بناءً متكملاً (شكل ٥)، وقد استخدم الرومان الاقبية عند التقائه جانبي المدرج بالمنصة الزخرفية (الحديدي ١٩٧٤: ٣٦).


أما عن بناء المسارح الرومانية، فقد أشار

بأجزائه، حيث التصق مكان التمثيل والاسكينا بالدرج من الجوانب، وارتقت المنصة عن الاوركسترا، وجاءت المداخل من الجوانب والخلف، وارتقت الاسكينا بطبقتين مع ارتفاع المسرح، وجاء شكل الاوركسترا أقرب الى النصف دائري، والسمة الغالبة للمسرح الروماني هي الانغلاق الداخلي؛ حيث لا يشعر المثل ان له علاقة بخارج المسرح، على عكس المسرح اليوناني الذي كان يعتمد على الانفتاح في الهواءطلق. الأهم من هذا هو أن الرومان لم يتقيدوا باستخدام المنحدرات لبناء المسارح وان استخدموها، بل باستخدامهم للعناصر الانشائية التي اوجدوها مثل القباب والعقود وغيرها استطاعوا ببناء المسارح على اشكال طبوغرافية مختلفة، ومن افضل الامثلة على المسارح الرومانية مسرح أوستيا في ايطاليا ومسرح أورانج في فرنسا ومسرح أسبينيدوس في تركيا (شكل ٤) والذي بني في نهاية القرن الثاني الميلادي (Brockett 1977: 51-63; Fletcher 1975: 303; Kimball 1972: 124-127; Robertson 1974: 271-283; Russell 1980: 55; Walton 1980: 81-109).



شكل (٥) مخطط المسرح الروماني في عمان (الحديدي ١٩٧٤: ٣٩).

فيتروفيوس، وهو معماري روماني عاش في القرن الاول قبل الميلاد إبان حكم اغسطس، الى اختيار موقع المسرح، حيث كان يخضع لعاملين اساسين هما: أن يكون الموقع صحياً، ومراعاة توجيه المسرح بالنسبة لحركة الشمس، وعند بنائه كانت الاساسات تعطي أهمية خاصة اذا كان المسرح سيبني على أرضية



شكل (٤) مخطط مسرح أسبينيدوس في تركيا (Robertson 1974: 275).

اما المسارح الرومانية في الشرق (سوريا ولبنان وفلسطين والاردن)، فقد ازدهر بناؤها مع ازدهار الحياة المدنية فيها خلال القرن الثاني الميلادي في ظل السلام والاستقرار الذي عم المنطقة إبان الحكم الروماني، حيث استطاع الامبراطور تراجانوس آنذاك خلق كيان جغرافي وسياسي موحد وبخاصة بعد احتواء

ويقول فيتروفيوس أن التماثل هي السمة الغالبة على بناء المسارح الرومانية إلا في حالات كان يفرضها الموقع، وأن الاسكينيا جاءت على ثلاثة اشكال هي التراجيدية والكوميدية والساخرة والذي يميز بينها هو اسلوب الزخرفةخلفية للمنصة؛ حيث اختلفت من نوع آخر (Vitruvius 1960: 150).

اعمال الحفريات داخل وخارج المسرح (وجيه كراسنة)
تم حفر اربع مربعات موزعة في مناطق مختلفة من المسرح موضحة في شكل ١٠، وذلك لاغراض تأريخ المسرح والكشف عن حدوده وبعض تفاصيله المعمارية، وقد جاءت نتائج هذه الحفريات في المربعات الاربع على النحو التالي:

مربع رقم (I):

يقع هذا المربع في المنطقة المحاذية للمسرح من الجهة الغربية (انظر شكل ١٠)، وابعاد هذا المربع ٥ × ٥ م) وقد احتوى على طبقتين:

الطبقة الاولى: وقد تمثلت هذه الطبقة بـ (Locus 1)، وهي طبقة ترابية ذات لون رمادي وقد غطت جميع أجزاء المربع، وبلغت سمكتها ١٥ سم تقريباً، وقد تم العثور فيها على كسر فخارية مختلفة تعود لفترات مختلفة (رومانية، بيزنطية، أموية).

الطبقة الثانية: وقد تمثلت هذه الطبقة بـ (Locus 2)، وهي طبقة ترابية ذات لونبني سمكها ٣٠ سم تقريباً، وقد غطت جميع أجزاء المربع، وجاء الفخار المكتشف في هذه الطبقة مختلطًا أيضًا ويعود لفترات مختلفة (بيزنطية، أموية، ملوكية).

وقد ظهر جدار في الجزء الشرقي من هذا المربع مبني من الحجارة البازلتية المشذبة يتوجه شمال - جنوب ويكون هذا الجدار من أربعة مداميك، ويمثل المدار الخلفي لمنصة المسرح.


مربع رقم (II):

يقع إلى الغرب من المربع رقم (I)، وأبعاده ٥ × ٣ م) (انظر شكل ١٠)، وقد احتوى هذا المربع على ثلاثة طبقات:

الطبقة الاولى: وقد تمثلت هذه الطبقة بـ (Locus 1)، وهي طبقة ترابية ذات لون رمادي سمكها حوالي ٣ سم، وقد غطت جميع أجزاء المربع، وقد عثر فيها

مستوية، ويدرك فيتروفيوس أن المداخل والمخارج في بناء المسرح الروماني كانت تدرس بشكل جيد بحيث تنظم عملية الدخول والخروج دون أحداث فوضى، وأن عامل الصوت كان أيضًا مدروساً في المسارح الرومانية (Vitruvius 139-137: 1960).

ويذكر فيتروفيوس أن اسلوب بناء المسرح اليوناني اعتمد على طريقة تداخل ثلاث مربعات يكون مركزها واحد، ورؤوسها هي التي تحدد بدايات الدرج الصاعدة (Scalarea) والمنصة (Stage) (Skene) في حين اعتمد بناء المسرح الروماني على طريقة تداخل اربع مثلثات متساوية الاضلاع ذات مركز واحد ولكل نهاية رأس منها وظيفة (شكل ٦)، وقد جاءت المنصة في المسرح الروماني أعمق وأكبر مساحة منها في المسرح اليوناني، وأصبحت الاوركسترا تستخدم بجلوس كبار رجال الدولة (Vitruvius 1960: 156).



شكل (٦) المسرح الروماني كما يراه فيتروفيوس (Vitruvius 1960: 147).

ويبين فيتروفيوس أن المنصة في المسرح الروماني جاءت مرتفعة عن الاوركسترا بمقدار خمسة اقدام، وجاء ارتفاع المقاعد لا يقل عن قدم وعرض الكف، وعمقه لا يزيد عن قدمين ونصف ولا يقل عن قدمين، وأما ارتفاع خلفية المقاعد فقد جاءت بارتفاع خلفية المنصة، وجاء ارتفاع المداخل الجانبية للأوركسترا يساوي سدس قطر الاوركسترا، أما طول الاسكينيا (Skene) فيساوي ضعف طول قطر الاوركسترا (Vitruvius 1960: 148).

تعود للفترة البيزنطية المتأخرة، وقد تمثل الصخر الطبيعي بـ (5).

اما (6) فهو عبارة عن قطع جاء بالصخر الطبيعي لعمل تسوية وذلك لتسهيل بناء اساسات المسرح بشكل مستو (انظر شكل ١)، ولما جاء منسوب الصخر الطبيعي ادنى من منسوب بداية الدرجة الاولى للدرج الصاعد الى خارج المسرح، وبما انه من الضروري وجود ارضية حجرية مع منسوب بداية الدرجة الاولى، ولما وجدت كسر فخارية تعود الى الفترة البيزنطية في (4) والتي منسوبه ادنى من منسوب بداية الدرجة الاولى؛ فيعتقد ان الارضية الحجرية (الرومانية) قد ازيلت في الفترة البيزنطية.

النتائج الاولية لاعمال المشروع (وجيه كراسنة ومنذر الددهش)

يبدو من خلال الدراسة الاولية للكسر الفخارية التي عشر عليها جراء الحفريات في المسرح ومن خلال الدراسات المعمارية لتطور بناء شكل المسرح من الفترة الاغريقية وحتى الفترة الرومانية، ان هذا المسرح قد بني في الفترة الرومانية ويركز هذا التاريخ عاملاً هاماً:

١- ان اقدم الكسر الفخارية التي عشر عليها تعود للفترة الرومانية المتأخرة علما انه عشر على كسر فخارية تعود للفترة البيزنطية في المنطقة (IV) تحت المنسوب النظري لارضية القبو والتي يعتقد انها كانت من الحجر وتم خلعها والاستفادة منها في بناء الكنائس في الفترة البيزنطية وفي الابنية الأخرى في الفترات اللاحقة.

٢- ان ملامح المسرح العمارية جاءت مشابهة للامام المسار الرومانية حيث جاءت الاوركسترا بشكل نصف دائري وجاءت الاسكينيا مبنية من طابقين، واستخدمت الاقبية الحجرية النصف برميلية لحمل الاجزاء العلوية من المسرح، وجاء بناء المسرح بجمله وحدة معمارية واحدة، وهذا مشابه للامام المسار الرومانية المنتشرة في المنطقة كمسرح بصري في سوريا والمسرح الروماني في عمان ومسارح جرش.

وقد كشفت حفريات هذا الموسم في المسرح عن

على كسر فخارية مختلطة تعود لفترات مختلفة (رومانية، بيزنطية، أممية، ملوكية).

الطبقة الثانية: وقد تمثلت هذه الطبقة بـ (2) وهي طبقة ترابية ذات لون رمادي داكن تختلف بكميات من الحجارة متوسطة الحجم، وقد عشر فيها على كسر فخارية مختلطة تعود لفترات مختلفة (رومانية، بيزنطية، أممية)، بالإضافة لمواد حديثة كالقطع الحديدية المتأكلة واكياس النايلون وقطع قماش.

الطبقة الثالثة: وقد تمثلت هذه الطبقة بـ (3)، وهي طبقة ترابية مختلطة بالحجارة البازلتية المتساقطة وسمكها ٠٤ سم تقريباً، وقد عشر فيها على كسر فخارية مختلطة تعود لفترات مختلفة (بيزنطية، أممية، ملوكية)، كما عشر في هذه الطبقة على مكعبات من الفسيفساء الاممية مبعثرة بشكل عشوائي.


مربع رقم (III):

يقع هذا المربع في المنطقة الشمالية الغربية من قبو المسرح الداخلي (انظر شكل ٧)، وابعاده (٥ X ٧ م)، حيث تم الكشف عن جزء من درج القبو الذي يقود الى منطقة الاوركسترا في المسرح وجزء من ارضية الاوركسترا والتي جاءت مبنية من البلاط الحجري الجيري (انظر شكل ٩، ٨)، وقد عشر خلال عمليات التنظيف في هذا المربع على كسر فخارية مختلطة تعود لفترات مختلفة (بيزنطية، أممية، ملوكية)، بالإضافة الى مواد حديثة، ويمكن القول بأن هذا الطمم قد وضع لتسوية أرضية القبو لاستخدامه للسكنى في فترات حديثة.


مربع رقم (IV):

يقع هذا المربع في المنطقة الشرقية من قبو المسرح الداخلي (انظر شكل ٧)، وابعاده (٤ X ٦,٧ م)، وخلال العمل في هذا المربع تبين وجود اربع طبقات، الثلاث العليا منها بلغ سمكها ١٥ م تقريباً، وهي طمم متراكمة بدليل احتواها على كميات من الكسر الفخارية المختلطة تعود لفترات مختلفة (رومانية، بيزنطية، ملوكية).


اما الطبقة الرابعة والتي تمثلت بـ (4) (Locus 4) ومن خلال دراسة الكسر الفخارية في هذه الطبقة، تبين انها تعود للفترة البيزنطية، وان كافة الكسر الفخارية فيها




شكل (٧) مخطط للجزء المكشوف في المربع (III).



شكل (٨) مخطط لقطع في المربع (III).



شكل (٩) مخطط للجزء المكتشف في المربع (IV).



شكل (١٠) مخطط تقريري للمسرح يوضح نظام التسمية المتبع لأجزاء المسرح والحفريات التي أجريت فيه.

منذر الدهش	البناء.	الجدار الغربي للاسكنينا، وقد جاء بناؤه استمراً للواجهة الامامية للسوق الواقع شمال المسرح.
وجيه كراسنة		وستركز اعمال الموسم القادم على اجراء حفريات داخل ساحة الاوركسترا للكشف عن معالمها ومحاولة تحديد تاريخ دقيق لبناء المسرح بالإضافة الى اعداد مخططات شاملة للمسرح تمهيداً للبدء بأعمال اعادة
مكتب آثار أم قيس		
دائرة الآثار العامة		

المراجع

- الحديدي، عدنان ١٩٧٤ المسارح الرومانية في الشرق الادنى. مجلة دراسات ٢-١ (المجلد الاول): ٣١-٤٥.
- عبد الوهاب، شكري ١٩٨٧ المكان، دراسة في تاريخ تطور خشب المسرح. الاسكندرية: المكتب العربي الحديث للنشر.
- الفخراني، فوزي ١٩٦٨ المدرج الروماني في مدينة عمان. مجلة رسالة العلم ٥، السنة ١١، أيار-حزيران: ٦٣-٦٧.
- ١٩٦٩ المسارح القديمة في ضفتى الاردن. مجلة رسالة العلم ٥، السنة ١٢، أيار-حزيران: ٦٤-٥.
- فريزويل، أدمون ١٩٥٢ المسارح الرومانية في سوريا. ترجمة جورج حداد، *الحولية الاثرية السورية* ٢/٢: ١٤٩-١٥٨.

Bieber, M.

1961 *The History of Greek and Roman Theatre*. Princeton.

Breve, H. and Gruben, G.

1963 *Greek Temples, Theatres and Shrines*. London: Thames and Hadson.

Brockett, O.

1977 *History of the Theatre*. Third ed. London.

Fletcher, B.

1975 *A History of Architecture*. London: University of London.

Hadidi, A.

1974 The Excavation of the Roman Forum in Amman (Philadelphia). *ADAJ* 19: 71-91.

Hanson, J.

1959 *Roman Theater - Temples*. Princeton: Princeton University Press.

Kimball, F. and Edyell, G. H.

1972 *A History of Architecture*.

Nielsen, H., Lux, U., Vriezen, K. and Weber, Th.

1989 Um Qeis (Gadara). Pp. 597-612 in D. Homès-Fredericq and J. B. Hennessy (eds), *Archaeology of Jordan*, II.2. Field Reports, Sites L-Z.

Robertson, D. S.

1974 *Greek and Roman Architecture*. London: Cambridge University Press.

Russell, D. A.

1980 *Period Style for the Theatre*. London.


Vitruvius

1960 *The Ten Books on Architecture*. Translated by Morris Morgan. New York: Dover Publications.


Walton, J. M.

1980 *Greek Theatre Practice*. London.


ملحق: أعمال الرسم لتفاصيل العمارة لمسرح أم قيس الغربي (منذر الدهش) وفاجع من الكسر الفخارية المكتشفة (اسامة الحموري).




شكل (١١) مخطط للجزء الشمالي من المسرح.




شكل (١٢) مقطع B-B داخل قبو المسرح.




شكل (١٣) أحد مداخل القبو المطل على داخل المسرح.




شكل (١٤) أحد مداخل القبو المطل على داخل المسرح




شكل (١٥) مدخل الاوركسترا الجانبي (الشمالي).




شكل (١٦) باب الغرفة الجانبية (الجنوبية) لمنصة المسرح.



شكل (١٧) رسم منظوري لبعض التفاصيل في المسرح.




شكل (١٨) رسم تفصيلي للمدامك العلوي من جدار المر الفاصل بين جزئي مدرج المسرح السفلي والأوسط.




شكل (١٩) رسم تفصيلي لقطع في مقاعد المسرح.

NR.	FUNDORT	BESCHREIBUNG	L	BR	H	Ø	VERBLEIB	FOTO ZEICH.
201	1	Seat	60	77	43			
202	1	UnKnown	45	60	40			
203	1	Wall	68	36	47			
204	1	Wall	160	39	59			
205	1	UnKnown	62	33	50			
206	1	Wall	49	55	59			
207	1	Cornish	58	80	18			
208	1	Seat	78	80	49			
209	1	Seat	67	59	43			
210	1	Cornish	44	70	26			
211	9	Vault	92	59	30			
212	9	Vault	65	54	35			
213	11	Circular - Grooved			22	63		
214	11	Wall	51	40	54			
215	11	UnKnown	62	41	30			
216	1	Cornish	59	80	29			
217	1	Seat	73	79	38			
218	1	Wall	61	31	59			
219	1	Seat	42	65	36			
220	1	Wall	70	42	59			
221	1	UnKnown	56	43	50			
222	1	UnKnown	82	70	80			
223	1	Wall	69	57	27			
224	1	Wall	69	14	56			
225	1	Seat	70	75	44			
226	1	Seat	79	67	43			
227	1	Wall - Corner	44	33	20			
228	1	Seat	59	57	43			
229	1	Seat - Corner	52	38	43			
230	1	Seat	74	93	36			
231	1	UnKnown	80	54	46			
232	1	Wall	80	27	59			
233	1	Wall	63	82	60			
234	1	Wall	73	58	54			
235	1	Cornish	43	64	24			
236	1	Seat	79	77	43			
237	1	Seat	62	53	42			
238	1	Seat	75	20	43			
239	1	UnKnown	67	70	55			
240	1	Seat	65	64	43			
241	1	UnKnown	67	28	44			
242	1	Wall - step	100	55	56			
243	1	Wall	82	52	30			
244	1	Seat	58	68	45			
245	1	Seat	46	77	44			
246	1	Seat	79	67	43			
247	1	UnKnown	43	46	26			
248	1	Seat	72	76	43			
249	1	Wall - Step	66	53	57			
250	1	UnKnown	54	50	50			


شكل (٢٠) نموذج لقوائم الوصف المعماري لحجارة المسرح المتساقطة.



شكل (٢١) رسومات لبعض الكسر الفخارية الرومانية من الحفريات في المسرح.



شكل (٢٢) رسمات لبعض الكسر الفخارية الرومانية من الحفريات في المسرح.



شكل (٢٣) رسمات لبعض الكسر الفخارية الرومانية من الحفريات في المسرح.